




Tamura

LA03P085S05

Osa numero:	LA03P085S05
Valmistaja / merkki:	Tamura
Tuotteen Kuvaus	SENSOR
lomakkeissa:	1.LA03P085S05.pdf 2.LA03P085S05.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	6500 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYYNTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













LA03P085S05: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	LA03P085S05
VALMISTAJA	Tamura
KUVAUS	SENSOR
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	6500 pcs
TIETOLOMAKE	1.LA03P085S05.pdf 2.LA03P085S05.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	4.5 V ~ 5.5 V
SARJA	LA03P
ANTURIN TYYPI	Hall Effect, Open Loop
HERKKYYS	25mV/A
VASTEAIKA	1µs
POLARISAATIO	Bidirectional
PAKKAUS	Bulk
PAKKAUS / CASE	Module
ULOSTULO	Ratiometric, Voltage
MUUT NIMET	9-LA03P085S05ZY MT7422
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 110°C
KANAVIEN LUKUMÄÄRÄ	1
ASENNUSTYYPPI	Through Hole
LINEAARISUUS	±1%
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TAAJUUS	DC ~ 300kHz
MITTAAMINEN	AC/DC
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
NYKYINEN - SUPPLY (MAX)	11mA
NYKYINEN - SENSING	85A
TARKKUUS	±0.5%

Liittyvät tunnisteet

Tamura LA03P085S05	LA03P085S05 Jakelija	LA03P085S05-toimittaja
LA03P085S05 Hinta	LA03P085S05 Kuvat	LA03P085S05 Kuva
LA03P085S05 PDF -data	LA03P085S05 Lataa tietosivu	LA03P085S05-tietosivu
LA03P085S05 Varasto	Osta LA03P085S05	Osta Tamura LA03P085S05
Tamura LA03P085S05	Tamura toimittaja	Tamura Jakelija
Tamura LA03P085S05		

Liittyvät tuotteet

 <p>LA03P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA050URD33LI2500 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT Varastossa: 118 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P021S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA055URD32LI1400 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.4KA 550VAC RECT Varastossa: 181 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32TTI1800 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Varastossa: 125 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA050URD33TTI2500 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT Varastossa: 97 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA055URD32LI1600 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.6KA 550VAC RECT Varastossa: 198 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32LI1800 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Varastossa: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>