



Tamura

LA02P035S03

Osa numero: LA02P035S03

Valmistaja / merkki: Tamura

Tuotteen Kuvaus

SENSOR

lomakkeissa:

[1.LA02P035S03.pdf](#)
[2.LA02P035S03.pdf](#)

RoHS-tila

Lyijytön / RoHS-yhteensopiva

Varaston kunto

8292 pcs stock

Lähetys

Hong Kong

Lähetysreitti

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

LA02P035S03: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	LA02P035S03
VALMISTAJA	Tamura
KUVAUS	SENSOR
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	8292 pcs
TIETOLOMAKE	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	2.97 V ~ 3.63 V
SARJA	LA02P
ANTURIN TYYPI	Hall Effect, Open Loop
HERKKYYS	37.5mV/A
VASTEAIKA	1µs
POLARISAATIO	Bidirectional
PAKKAUS	Bulk
PAKKAUS / CASE	Module
ULOSTULO	Ratiometric, Voltage
MUUT NIMET	9-LA02P035S03ZY MT7416
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 100°C
KANAVIEN LUKUMÄÄRÄ	1
ASENNUSTYYPPI	Through Hole
LINEAARISUUS	±1%
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TAAJUUS	DC ~ 300kHz
MITTAAMINEN	AC/DC
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Current Sensor 35A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
NYKYINEN - SUPPLY (MAX)	10mA
NYKYINEN - SENSING	35A
TARKKUUS	±1%

Liittyvät tunnisteet

Tamura LA02P035S03	LA02P035S03 Jakelija	LA02P035S03-toimittaja
LA02P035S03 Hinta	LA02P035S03 Kuvat	LA02P035S03 Kuva
LA02P035S03 PDF -data	LA02P035S03 Lataa tietosivu	LA02P035S03-tietosivu
LA02P035S03 Varasto	Osta LA02P035S03	Osta Tamura LA02P035S03
Tamura LA02P035S03	Tamura toimittaja	Tamura Jakelija
Tamura LA02P035S03		

Liittyvät tuotteet

<p>LA03P085S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA02P021S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA01P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA02P054S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA01P170S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA01P046S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA02P085S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA03P021S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LA01P085S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LA01P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>