

Tamura

LA02P085S03

Osa numero:

LA02P085S03

Valmistaja / merkki:

Tamura

Tuotteen Kuvaus

SENSOR

lomakkeissa:

[1.LA02P085S03.pdf](#)
[2.LA02P085S03.pdf](#)

RoHS-tila

Lyijytön / RoHS-yhteensopiva

Varaston kunto

6260 pcs stock

Lähetys

Hong Kong

Lähetysreitti

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

LA02P085S03: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	LA02P085S03
VALMISTAJA	Tamura
KUVAUS	SENSOR
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	6260 pcs
TIETOLOMAKE	1.LA02P085S03.pdf 2.LA02P085S03.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	2.97 V ~ 3.63 V
SARJA	LA02P
ANTURIN TYYPI	Hall Effect, Open Loop
HERKKYYS	15.5mV/A
VASTEAIKA	1µs
POLARISAATIO	Bidirectional
PAKKAUS	Bulk
PAKKAUS / CASE	Module
ULOSTULO	Ratiometric, Voltage
MUUT NIMET	9-LA02P085S03ZY MT7418
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 100°C
KANAVIEN LUKUMÄÄRÄ	1
ASENNUSTYYPPI	Through Hole
LINEARISUUS	±1%
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TAAJUUS	DC ~ 300kHz
MITTAAMINEN	AC/DC
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
NYKYINEN - SUPPLY (MAX)	10mA
NYKYINEN - SENSING	85A
TARKKUUS	±1%

Liittyvät tunnisteet

Tamura LA02P085S03	LA02P085S03 Jakelija	LA02P085S03-toimittaja
LA02P085S03 Hinta	LA02P085S03 Kuvat	LA02P085S03 Kuva
LA02P085S03 PDF -data	LA02P085S03 Lataa tietosivu	LA02P085S03-tietosivu
LA02P085S03 Varasto	Osta LA02P085S03	Osta Tamura LA02P085S03
Tamura LA02P085S03	Tamura toimittaja	Tamura Jakelija
Tamura LA02P085S03		

Liittyvät tuotteet

LA050URD32TTI1800 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Varastossa: 125 pcs RFQ	LA01P170S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 4602 pcs RFQ
LA02P054S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6509 pcs RFQ	LA03P021S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8061 pcs RFQ
LA01P085S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7438 pcs RFQ	LA03P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8318 pcs RFQ
LA03P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6318 pcs RFQ	LA03P085S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6500 pcs RFQ
LA050URD32LI1800 valmistajat: Hamlin / Littelfuse Kuvaus: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Varastossa: 153 pcs RFQ	LA01P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8000 pcs RFQ
LA02P035S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8292 pcs RFQ	LA02P021S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8433 pcs RFQ