



Tamura

LA01P170S05

Osa numero: LA01P170S05

Valmistaja / merkki: Tamura

Tuotteen Kuvaus

SENSOR

lomakkeissa:

[1.LA01P170S05.pdf](#)
[2.LA01P170S05.pdf](#)

RoHS-tila

 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva

Varaston kunto

4602 pcs stock

Lähetys

Hong Kong

Lähetysreitti

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYINTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













LA01P170S05: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	LA01P170S05
VALMISTAJA	Tamura
KUVAUS	SENSOR
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	4602 pcs
TIETOLOMAKE	1.LA01P170S05.pdf 2.LA01P170S05.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	4.5 V ~ 5.5 V
SARJA	LA01P
ANTURIN TYYPI	Hall Effect, Open Loop
HERKKYYS	12.5mV/A
VASTEAIKA	1µs
POLARISAATIO	Bidirectional
PAKKAUS	Bulk
PAKKAUS / CASE	Module
ULOSTULO	Ratiometric, Voltage
MUUT NIMET	9-LA01P170S05ZY MT7414
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 90°C
KANAVIEN LUKUMÄÄRÄ	1
ASENUSTYYPI	Through Hole
LINEARISUUS	±1%
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
TAAJUUS	DC ~ 400kHz
MITTAAMINEN	AC/DC
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Current Sensor 170A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
NYKYINEN - SUPPLY (MAX)	10mA
NYKYINEN - SENSING	170A
TARKKUUS	±1%

Liittyvät tunnisteet

Tamura LA01P170S05	LA01P170S05 Jakelija	LA01P170S05-toimittaja
LA01P170S05 Hinta	LA01P170S05 Kuvat	LA01P170S05 Kuva
LA01P170S05 PDF -data	LA01P170S05 Lataa tietosivu	LA01P170S05-tietosivu
LA01P170S05 Varasto	Osta LA01P170S05	Osta Tamura LA01P170S05
Tamura LA01P170S05	Tamura toimittaja	Tamura Jakelija
Tamura LA01P170S05		

Liittyvät tuotteet

 <p>LA02P021S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P021S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P085S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P054S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 valmistajat: Tamura Kuvaus: SENSOR Varastossa: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>