





AVX Corporation


## CP0402A1810BNTR

Osa numero:	CP0402A1810BNTR
Valmistaja / merkki:	AVX Corporation
Tuotteen Kuvaus	RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402
lomakkeissa:	 CP0402A1810BNTR.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	513040 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYINTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.






### CP0402A1810BNTR: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CP0402A1810BNTR
VALMISTAJA	AVX Corporation
KUVAUS	RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	513040 pcs
TIETOLOMAKE	 CP0402A1810BNTR.pdf
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	0402
SARJA	-
RETURN LOSS	-
VIRTA - MAX	3W
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	0402 (1005 Metric)
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
ERISTÄMINEN	-
INSERTION LOSS	-
TAAJUUS	1.81GHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Directional Coupler 1.81GHz 3W 0402 (1005 Metric)
KYTKIMEN FACTOR	-
COUPLER TYYPPI	Standard
SOVELLUKSET	-

### Liittyvät tunnisteet

AVX Corporation CP0402A1810BNTR	CP0402A1810BNTR Jakelija	CP0402A1810BNTR-toimittaja
CP0402A1810BNTR Hinta	CP0402A1810BNTR Kuvat	CP0402A1810BNTR Kuva
CP0402A1810BNTR PDF -data	CP0402A1810BNTR Lataa tietosivu	CP0402A1810BNTR-tietosivu
CP0402A1810BNTR Varasto	Osta CP0402A1810BNTR	Osta AVX Corporation CP0402A1810BNTR
AVX Corporation CP0402A1810BNTR	AVX Corporation toimittaja	AVX Corporation Jakelija
AVX Corporation CP0402A1810BNTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1810BNTR	

### Liittyvät tuotteet

 <p><b>CP0402A0942DLTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Varastossa: 487613 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880BLTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 429093 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880ANTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 393543 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A0902ALTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0402 Varastossa: 482213 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1842DLTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Varastossa: 450583 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1842ALTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Varastossa: 509192 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0942BLTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Varastossa: 462199 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1441ALTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0402 Varastossa: 502227 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1810CNTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Varastossa: 502613 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A0947FLTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402 Varastossa: 441222 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0942ALTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Varastossa: 435818 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880ALTR</b> valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 409591 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

Copyright © 2020 Elektronisten komponenttien luotettava jakelija

Sähköposti: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Osoite: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

