



MACP-011034

Osa numero:	MACP-011034
Valmistaja / merkki:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Tuotteen Kuvaus	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
lomakkeissa:	 MACP-011034.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	34659 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


TARJOUSPYINTÖ

Solutions)



Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













MACP-011034: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	MACP-011034
VALMISTAJA	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
KUVAUS	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	34659 pcs
TIETOLOMAKE	 MACP-011034.pdf
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	6-SMD
SARJA	-
RETURN LOSS	-20dB
VIRTA - MAX	0.5W
PAKKAUS	Cut Tape (CT)
PAKKAUS / CASE	6-SMD
MUUT NIMET	1465-1807-1
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
ERISTÄMINEN	30dB
INSERTION LOSS	-
TAAJUUS	5MHz ~ 1.2GHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 10dB 0.5W 6-SMD
KYTKIMEN FACTOR	10dB
COUPLER TYYPI	Standard
SOVELLUKSET	General Purpose

Liittyvät tunnisteet

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	MACP-011034 Jakelija	MACP-011034-toimittaja
MACP-011034 Hinta	MACP-011034 Kuvat	MACP-011034 Kuva
MACP-011034 PDF -datata	MACP-011034 Lataa tietosivu	MACP-011034-tietosivu
MACP-011034 Varasto	Osta MACP-011034	Osta Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) toimittaja	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Jakelija
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Circuit Technology MACP-011034	Aeroflex MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011034	M/A-Com Technology Solutions MACP-011034
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	MACOM Technology Solutions MACP-011034	

Liittyvät tuotteet

 <p>MACP-011032 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011036 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-TR1000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Varastossa: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACPCT0030 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011015 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Varastossa: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011035 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-001SMB valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Varastossa: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011038 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011010 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011033 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011013 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Varastossa: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011014 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Varastossa: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>