





AVX Corporation


CP0402A1880BNTTR

Osa numero:	CP0402A1880BNTTR
Valmistaja / merkki:	AVX Corporation
Tuotteen Kuvaus	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
lomakkeissa:	 CP0402A1880BNTTR.pdf
RoHS-tila	 Sisältää lyijyä / RoHS-standardia
Varaston kunto	436936 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYINTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.












CP0402A1880BNTTR: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	CP0402A1880BNTTR
VALMISTAJA	AVX Corporation
KUVAUS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Sisältää lyijyä / RoHS-standardia
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	436936 pcs
TIELOLOMAKE	 CP0402A1880BNTTR.pdf
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	0402
SARJA	-
RETURN LOSS	23dB
VIRTA - MAX	3W
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	0402 (1005 Metric)
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Contains lead / RoHS non-compliant
ERISTÄMINEN	-41dB
INSERTION LOSS	0.35dB
TAAJUUS	1.85GHz ~ 1.91GHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 15.5dB 3W 0402 (1005 Metric)
KYTKIMEN FACTOR	15.5dB
COUPLER TYYPI	Standard
SOVELLUKSET	PCS

Liittyvät tunnisteet

AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	CP0402A1880BNTTR Jakelija	CP0402A1880BNTTR-toimittaja
CP0402A1880BNTTR Hinta	CP0402A1880BNTTR Kuvat	CP0402A1880BNTTR Kuva
CP0402A1880BNTTR PDF -data	CP0402A1880BNTTR Lataa tietosivu	CP0402A1880BNTTR-tietosivu
CP0402A1880BNTTR Varasto	Osta CP0402A1880BNTTR	Osta AVX Corporation CP0402A1880BNTTR
AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	AVX Corporation toimittaja	AVX Corporation Jakelija
AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880BNTTR	

Liittyvät tuotteet

 <p>CP0402A1842ALTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402 Varastossa: 509192 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ANTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880DNTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ALTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ENTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ELTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1842DLTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402 Varastossa: 450583 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DLTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1810CNTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Varastossa: 502613 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CNTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880BLTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CLTR valmistajat: AVX Corporation Kuvaus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Varastossa: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Elektronisten komponenttien luotettava jakelija

Sähköposti: Info@infinity-electronic.com

Osoite: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

