

2450FB15A050E

Osa numero:	2450FB15A050E
Valmistaja / merkki:	Johanson Technology
Tuotteen Kuvaus	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
lomakkeissa:	2450FB15A050E.pdf
RoHS-tila	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	290618 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

2450FB15A050E: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	2450FB15A050E
VALMISTAJA	Johanson Technology
KUVAUS	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	290618 pcs
TIETOLOMAKE	2450FB15A050E.pdf
SARJA	2450
RETURN LOSS (MIN)	9.5dB
VAIHE ERO	180° ±10°
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	0805 (2012 Metric)
MUUT NIMET	2450FB15A050 712-1065-2
ASENNUSTYYPPI	Surface Mount
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.5dB
IMPEDANSSI - EPÄSYMMETRINEN / BALANCED	50 / 50 Ohm
TAAJUUSALUE	2.4GHz ~ 2.5GHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)

Liittyvät tunnisteet

Johanson Technology 2450FB15A050E	2450FB15A050E Jakelija	2450FB15A050E-toimittaja
2450FB15A050E Hinta	2450FB15A050E Kuvat	2450FB15A050E Kuva
2450FB15A050E PDF -datata	2450FB15A050E Lataa tietosivu	2450FB15A050E-tietosivu
2450FB15A050E Varasto	Osta 2450FB15A050E	Osta Johanson Technology 2450FB15A050E
Johanson Technology 2450FB15A050E	Johanson Technology toimittaja	Johanson Technology Jakelija
Johanson Technology 2450FB15A050E	Johanson 2450FB15A050E	Johanson Technology Inc. 2450FB15A050E

Liittyvät tuotteet

<p>2450FB15K0002E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Varastossa: 4926 pcs</p> <p></p>	<p>2450DP39K5400E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 Varastossa: 328616 pcs</p> <p></p>
<p>2450FB15B0100E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 Varastossa: 3749 pcs</p> <p></p>	<p>2450FB15K0001E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Varastossa: 4466 pcs</p> <p></p>
<p>2450FB14K0002T valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Varastossa: 6932 pcs</p> <p></p>	<p>2450FB14K0001T valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Varastossa: 3150 pcs</p> <p></p>
<p>2450FB15K0008E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Varastossa: 2745 pcs</p> <p></p>	<p>2450FB15A0100E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Varastossa: 61270 pcs</p> <p></p>
<p>2450FB15K0005E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Varastossa: 249297 pcs</p> <p></p>	<p>2450FB15L0001E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Varastossa: 71190 pcs</p> <p></p>
<p>2450DP39G5500E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Varastossa: 6503 pcs</p> <p></p>	<p>2450DP39H5500E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Varastossa: 3165 pcs</p> <p></p>