

MACP-010561-TR1000

Osa numero:	MACP-010561-TR1000
Valmistaja / merkki:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Tuotteen Kuvaus	RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN
lomakkeissa:	
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	4662 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYINTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

Solutions)















MACP-010561-TR1000: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	MACP-010561-TR1000
VALMISTAJA	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
KUVAUS	RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	4662 pcs
TIETOLOMAKE	
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	6-DFN (1.5x1.2)
SARJA	-
RETURN LOSS	-24dB
VIRTA - MAX	-
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	6-VDFDN Exposed Pad
MUUT NIMET	1465-1322-2
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
ERISTÄMINEN	-
INSERTION LOSS	0.15dB
TAAJUUS	2GHz ~ 6GHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Directional Coupler 2GHz ~ 6GHz 6-VDFDN Exposed Pad
KYTKIMEN FACTOR	-
COUPLER TYYPPI	Standard
SOVELLUKSET	-

Liittyvät tunnisteet

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000	MACP-010561-TR1000 Jakelija	MACP-010561-TR1000-toimittaja
MACP-010561-TR1000 Hinta	MACP-010561-TR1000 Kuvat	MACP-010561-TR1000 Kuva
MACP-010561-TR1000 PDF -datata	MACP-010561-TR1000 Lataa tietosivu	MACP-010561-TR1000-tietosivu
MACP-010561-TR1000 Varasto	Osta MACP-010561-TR1000	Osta Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) toimittaja	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Jakelija
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000	Aeroflex Circuit Technology MACP-010561-TR1000	Aeroflex MACP-010561-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010561-TR1000	M/A-Com Technology Solutions MACP-010561-TR1000
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-TR1000	MACOM Technology Solutions MACP-010561-TR1000	

Liittyvät tuotteet

 <p>MACP-010507-CH0160 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD Varastossa: 75562 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010562-001SMB valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 Varastossa: 5017 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010561-001SMB valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 Varastossa: 3678 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010250-C808A0 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Varastossa: 114443 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-009730-C60370 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Varastossa: 68058 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010414-CA0370 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Varastossa: 103049 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010561-000000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN Varastossa: 4788 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010562-000000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Varastossa: 4595 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010562-TR1000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Varastossa: 3016 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-000000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Varastossa: 6556 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-TR1000 valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Varastossa: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-001SMB valmistajat: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Kuvaus: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Varastossa: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>